

RELATÓRIO TÉCNICO



Relatório de empresas terceirizadas

Barragem RG2W Caeté-MG

Departamento de Geotecnia

Belo Horizonte – MG Julho/2023



SUMÁRIO

1	Introdução	,
2	Empresas terceirizadas	,
3	Responsabilidade técnica	,



1 INTRODUÇÃO

Conforme estabelecido na Lei Estadual 23.291/2019, que institui a política estadual de segurança de barragens no Estado de Minas Gerais, o presente relatório tem a finalidade de apresentar a relação das principais empresas terceirizadas que atuam em diferentes atividades necessárias à adequada operação da Barragem RG2W localizada em Caeté-MG, e de propriedade da Jaguar Mining (Mineração Serras do Oeste LTDA).

No presente relatório não são apresentadas informações de empresas projetistas ou de execução de obras específicas pela dinâmica inerente a esse processo, sendo descritas as informações das empresas relacionadas a inspeções, auditorias, manutenções civis e tecnologia de monitoramento.

O relatório faz referência ao primeiro semestre de 2023.

2 EMPRESAS TERCEIRIZADAS

Cada barragem possui sistema próprio de controle e monitoramento, dimensionado de acordo com as características específicas de cada uma delas. A Jaguar Mining treina e mantém equipe interna para acompanhamento constante das condições de suas barragens, além de profissionais externos contratados especificamente para orientar a equipe quanto aos cuidados que devem ser tomados na adequada manutenção das estruturas.

A Jaguar também dá atenção especial ao Plano de Segurança de Barragens (PSB) e Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração (PAEBM), mantidos sempre atualizados junto aos órgãos oficiais e junto à equipe da Jaguar, que participa de treinamentos, inspeções e simulados, atuando sempre de forma preventiva na sua gestão.

Na sequência são apresentadas informações das principais empresas terceirizadas que atuam em atividades relacionadas a inspeções e atividades de manutenção civil na Barragem RG2W.





Inspeção de segurança regular quinzenal:

- HIDROBR CONSULTORIA LTDA;
- o CNPJ: 19.368.145/0001-78;
- o Av. Brasil, nº 888, bairro Santa Efigênia;
- o Belo Horizonte Minas Gerais,
- o CEP 30.140-001;
- Site: www.hidrobr.com.



• Relatório de Inspeção de Segurança Regular (1° semestre):

- DAM PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA;
- o CNPJ: 20.859.237/0001-30;
- o Rua Marechal Hermas, nº 520, bairro Gutierrez;
- Belo Horizonte MG;
- o CEP: 30441-028;
- Site: www.dam.com.br.



• Relatório de Inspeção de Segurança Regular (2° semestre):

- WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental LTDA;
- CNPJ: 67.632.216/0002-21;
- Endereço: Rua Antônio de Albuquerque, 156- 13° andar, bairro
 Funcionários;
- Belo Horizonte MG;
- o CEP: 30.112-010;
- Site: walmengenharia.com.br.



Walm

• Engenharia de Registro:

- WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental LTDA;
- o CNPJ: 67.632.216/0002-21;
- Endereço: Rua Antônio de Albuquerque, 156- 13° andar, bairro
 Funcionários;
- Belo Horizonte MG;
- o CEP: 30.112-010;
- O Site: www.walmengenharia.com.br.

YTA YBY

• Manutenção instrumentação automatizada:

- YTA-Y-YBY ENGENHARIA LTDA;
- o CNPJ: 19.250.502/0001-07;
- o Endereço: Rua Manuel de Saldanha, 43, bairro Jaguaré;
- São Paulo SP;
- o CEP: 05.346-010;
- Site: www.yyyeng.com.br.

REOBOTE SYSTEMS

• Manutenção de sistema de sirenes:

- Reobotte Sistemas Ltda;
- o CNPJ: 31.820.106/0001-65;
- o Endereço: Av. Aggeo Pio Sobrinho, nº 84, Bairro Buritis;
- Belo Horizonte MG;
- o CEP: 30.575-834;
- Site: www.reobotesystems.com



insetan • Dedetização:

A A A Dedetização Insetan Ltda; 0

CNPJ: 19.136.928/0001-26; 0

Endereço: Rua Seritinga, 119, bairro Ipiranga; 0

Belo Horizonte - MG; 0

CEP: 31.140-620; 0

Site: www.dedetizacaoinsetan.com.br.

Apiranga • Manutenções civis corretivas:

Ipiranga Multiserviços Eireli; 0

CNPJ: 07.952.966/0001-78; 0

Endereço: Rua Jaceguai, 208, Sala 607, bairro Prado;

Belo Horizonte – MG; 0

CEP: 30.411-040; 0

Site: www.administradoraipiranga.com.br. \circ



Roçada:

Gonçalves e Costa Comércio e Serviços Ltda;

CNPJ: 04.024.411/0001-78;

Endereço: Rua Antônio Gonçalves de Carvalho, 390 A, bairro São Geraldo; 0

Caeté – MG; 0

CEP: 34800-000; \bigcirc

Site: não possui 0



Apoio logístico de equipamentos:

Soma Logística e Locações Ltda;

CNPJ: 05.476.099/0001-16; 0

Endereço: Av. Apio Cardoso, 1050, Sala 08 e 09, bairro Perobas; 0

Contagem-MG; 0

CEP: 32.371-615; \bigcirc

Site: www.somalogistica.com.br.



3 RESPONSABILIDADE TÉCNICA

As informações contidas neste relatório são emitidas sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Geotécnico Renato Vinícius Silva Santos (CREA-MG 143416 - D) com ART anexada ao relatório.

Página 1/1



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-MG Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART OBRA / SERVIÇO Nº MG20232202625

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

					0000006343	
1. Responsável Técni	co					
RENATO VINICIUS SILVA S						
Titulo profissional: ENGEN	RNP: 1410023133					
				Registro: MG000014	43416D MG	
2. Dados do Contrato						
Contratante: MINERAÇÃO				CPF/CNPJ: 28.917.	748/0002-53	
Fazenda FAZENDA SERRA		N		No:		
Complemento: ZONA RURA	L		Bairro: ZONA RURAI			
Cidade: Caeté			UF: MG	CEP: 34800000		
Contrato: Não especificado	C	elebrado em: 14/09/2020				
Valor: R\$ 2.500,00	Ti	Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado				
Ação Institucional: Outros						
3. Dados da Obra/Ser						
Fazenda FAZENDA SERRA	LUIZ SOARES, S	N		Nº:		
Complemento:			Bairro: ZONA RURAI			
Cidade: Caeté		evisão de término: 31/12/2	UF: MG	CEP: 34800000		
Data de Início: 14/09/2020	Pi	evisão de termino: 31/12/2	125 Coordenada	is Geográficas: 0,0		
Finalidade: OUTROS		T	Código: Não Especifi			
Proprietário: MINERAÇÃO	SERRAS DO GES	IE EIKELI		CPF/CNPJ: 28.917.	748/0002-53	
4. Atividade Técnica						
14 - Elaboração		ECURSOS HÍDRICOS > BA		Quantidade E 1,00	Unidade	
BARRAGENS > #5.2.1.2		o das atividades técnicas o p	rofissional deve proceder a t	baixa desta ART		
5. Observações						
Emissão de relatório de empr atendimento a Lei Estadual 2					agem RG2W em	
6. Declarações	, 4					
Declaro estar ciente de que n. 5296/2004.	devo cumprir as re	gras de acessibilidade previ	stas nas normas técnicas da	ABNT, na legislação especif	ica e no decreto	
	Lei no. 9.307, de 2	3 de setembro de 1996, por	meio da Câmara de Mediaçã	terpretação ou execução, sera ão e Arbitragem - CMA vincul r		
- Declaro, nos termos da Lei					lou ciente de que	
meus dados pessoais e even	tuais documentos p	oor mim apresentados nesta	solicitação serão utilizados	conforme a Política de Privaci	idade do	
CREA-MG, que encontra-se a						
				OPRIETÁRIO que para a emis : nome, CPF e endereço. Por		
estou ciente que é proibida a					,	
				fos Pessoais (LGPD), que est		
não posso compartifhar a AR legal.	Com terceiros se	m o devido consentimento de	contratante e/ou do(a) prop	prietário(a), exceto para cump	rimento de dever	
7. Entidade de Classe						
- SEM INDICAÇÃO DE ENTI	DADE DE CLASS	E	RENATO VINICIUS SILVA SANTOS:01624614612		612	
8. Assinaturas				Dados: 2023.07.14 10:46 US SILVA SANTOS - CPF: 016.24	50 -03'00'	
Declaro serem verdadeiras a	,		RENATO VINICI	WASANIOS CHE U162	96.146×1Z	
Belo Horizonte 14	_dejulho	de2023	MINEDAÇÃO SERDAS	DO OESTE EIREU - CNPJ: 28.9	47 749/0002 62	
Local	Gata		mineraly all serious	S DO GESTE EINELT - CNF3; 20.3	117.14010002-33	
9. Informações A ART é válida somente qua	ando quitada, med	ante anresentação do como	ovante do pagamento ou co	onferência no site do Crea		
10. Valor	moo quitava, mea	anic agreschayao oo comp	ovarne do pagamento od co	micronola no sile do orea.		
Valor da ART: R\$ 96,62	Registrada em	10/07/2023 Valor	pago: R\$ 96,62 Noss	so Número: 8601946018	回為級幾回	
	A autenticidad	e desta ART pode ser verificada e	em: https://crea-mg.sitac.com.br/y Impresso em: 13/07/2023 às 08	publico/, com a chave: DZd41 8:12:01 por: , ip: 170.82.175.4		
			atendimento@crea-mg.org.br	CREA-MG		
		Tel: 0800 031 2732	Fax	Conselho Regional de Engenturia e Agronosia de Mitas Gerals		